Le stress thermique

Facteurs de stress thermique ?

Température, humidité, rayonnement, vitesse d'air



+ Augmentation du risque avec le changement climatique





Zonage du bâtiment des Trinos (20 juillet 2021)

- Bâtiment **homogène** avec un niveau de **stress modéré**
  - Température sous abri **31°C**
  - Humidité relative **32,2 %**
  - Vent ENE **15 km/h**



Les actions contre le stress thermique

- Apporter suffisamment d'eau d'abreuvement
- Limiter le rayonnement/blanchissement des translucides
- Isolation des toitures basses
- Ouvrir largement le bâtiment
- Installer des brasseurs d'air et/ou du douchage